

Reg 12.5-1.1.562/5124

**UJULA/VEEKESKUSE RIIKLIKU JÄRELEVALVEMENETLUSE TEOSTAMISEKS
VALDUSESSE SISENEMISE, VALDUSE LÄBIVAATUSE JA VALLASASJA
LÄBIVAATUSE PROTOKOLL nr EEVVO2018VJ0183I**

Sisenemise ja läbivaatuse alus:

X rahvatervise seadus X veeseadus X tarbijakaitse seadus X nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
X Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitseenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“
X korrakaitse seadus

Vastavalt korrakaitse seaduse (edaspidi KorS) § 2 lg 4 on riiklik järelevalve korrakaitseorgani tegevus eesmärgiga ennetada ohtu, selgitada see välja ja tõrjuda või kõrvaldada korrarikkumine.

KorS § 50 lg 1 sätestab, et korrakaitseorgan võib siseneda valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ja kõrvaldada muid takistusi, kui muuhulgas:

1) see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks;

3) see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste nõuete täitmise tagamine on valdusesse siseneva korrakaitseorgani pädevuses.

KorS § 50 lg 2 sätestab, et korrakaitseorgan võib KorS § 50 lg 1 sätestatud tingimustel siseneda valdusesse ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, kui valdusest levivad väljapoole teist isikut oluliselt häirivad mõjutused ning nende kõrvaldamine ei ole muul viisil võimalik. Mõjutuse häirivuse hindamisel lähtutakse keskmisest objektiivsest isikust.

KorS § 51 lg 1 sätestab, et korrakaitseorgan võib valdaja nõusolekuta isiku valduses oleva piiratud või tähistatud kinnisasja, ehitise või ruumi läbi vaadata, sealhulgas vaadata läbi seal asuva asja ning avada uksi, väravaid või kõrvaldada muid takistusi:

2) kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või

3) kui see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste nõuete täitmise kontrollimine on valdust läbi vaatava korrakaitseorgani pädevuses.

KorS § 51 lg 4¹ sätestab, et korrakaitseorgan võib piiratud või tähistatud kinnisasja, ehitise või ruumi ilma valdaja või tema poolt määratud isiku juuresolekuta läbi vaadata, kui see on vajalik vahetu ohu tõrjumiseks või kui nimetatud isikud tahtlikult takistavad käesolevas paragrahvis sätestatud meetme õigusjärgset kohaldamist.

Sisenemise ja läbivaatuse põhjus:

X Ohu ennetus Ohu kahtlus Vahetu oht Oluline oht
 Oht Korrarikkumine Järelekontroll Sihtuuring/seire

Valdus: Võru Lasteaia Punamütsike ujula

(sisenetava ja läbivaadatava valduse nimetus ja kirjeldus)

Valduse aadress: Vilja tn 10, Võru linn

(valduse aadress)

Valdaja/menetlusosaline isik: Võru Lasteaed Punamütsike

(isiku nimi)

Isikukood/registrikood: 75020078

Elukoht/asukoht: Vilja tn 34/4-10, Võru linn

Telefon ja e-post: 782 1943, punamytsike@hotmail.ee

Esindaja: Ave Kalk, direktor, ave.kalk@voru.ee

(valdaja esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Valdaja/valdaja esindaja viibis läbivaatuse juures: Tarmo Murel, majandusjuhataja, tel 53498534,
tarmo.murel@gmail.com

X jah,

ei

(esindaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

Valdajat/valdaja esindajat teavitati läbivaatusest:

X jah

ei

Valdaja/valdaja esindaja nõusolek valdusesse sisenemiseks ja valduse läbivaatuseks:

X jah

ei¹

¹nõusoleku mitteandmise korral on valdajale või valdaja esindajale selgitatud, et KorS § 23 lg 3 sätestab isikule kohustuse taluda tema suhtes seaduses sätestatud alusel ja korras kohaldatavaid riikliku järelevalve meetmeid. KorS § 23 lg 4 sätestab, et KorS § 23 lg 3 nimetatud kohustuse täitmise tagamiseks on korrakaitseorganil õigus teha järelevalve subjektile ettekirjutus ning rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras. Sunniraha ülemmäär on 9600 eurot, kui eriseaduses ei ole sätestatud teisiti.

Ametnik: Veera Johanson, vaneminspektor, 58136915, 5033505, veera.johanson@terviseamet.ee

(valdusesse sisenenud ning veeallika läbivaatuse teostanud ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Sisenemise ja läbivaatuse kuupäev ja kellaaeg: 20.11.2018 kell: 11:15 kuni 12:15

LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:

Ujula/veekeskuse/basseini kasutamine (kool, koolieelne lasteasutus, üldkasutatav, muu): koolieelne lasteasutus

Ujula/veekeskuse/basseini päevane keskmine kasutajate arv: 55

Ujulas/veekeskuses olevate basseinide arv: 1 neist läbivaadatud: 1

UJULA RUUMIDE VASTAVUS NÕUETELE

jah ei

- X Ujula/veekeskuse siseviimistlusmaterjalid ja pinnad on tervisele ohutud ning vastavad tootja poolt ettenähtud kasutusotstarbele;
- X riietus-, duši- ja tualettruumid on tervisele ohutud;
- X riietus-, duši- ja tualettruumid on sisustatud vastavalt vajadusele ja olenevalt kasutajate arvust;
- X basseini (basseinidesse) pääseb vaid läbi riietusruumi ja duširuumi;
- X põrandapinnad, kus käiakse jalatsiteta või jalatsitega ning mis on kokkupuutes veega ei ole libedad;
- ujula/veekeskuse õhuniiskus ja õhu temperatuur on nõuetekohased;
- X ujula/veekeskuse valgustus on nõuetekohane.

Märkused:

Lasteaia ujula asub lasteaia soklikorruusel. Lae kõrgus on 2 m.

Mehhaaniline sundventilatsioon ujula ruumides puudub. Loomulik ventilatsioon on ebaefektiivne.

Õhu niiskuse mõõtja puudub. Basseini ruumis on paigaldatud 2018.a uus seade õhu niiskuse vähendamiseks.

Basseini ruumis õhutemperatuur on +32 °C

Riietusruum poistele ja tüdrukutele on ühine. Riietusruumi põrand ei ole tasane, põrandaplaatide värv on kuulunud. Põrand on kaetud puurestidega. Mõnedes kohtades lae värv koorub.

Dušši otsikute arv: 2 (ujulas eraldi koht, ühine poistele ja tüdrukutele). Kasutusel on 1 tualettruum.

UJULA KORRASHOID JA VEEVARUSTUS

jah ei

- X Ujula/veekeskuse ruumid on puhtad ja desinfitseeritud;
- X ujula/veekeskuse joogivesi ja basseini vajaduseks võetav vesi vastab joogiveele kehtestatud nõuetele.
- Katseprotokolli nr:

Märkused:

Kasutusel on Võru linna ühisveevärgi vesi. Joogivee kvaliteet on uuritud AS Võru Vesi poolt vastavalt joogivee kontrolli kavale.

TEENUSE OSUTAMINE

jah ei

- X Ujula/veekeskuse kasutajale on abi, sh esmaabi kättesaadav;
- X ujula/veekeskuse töötajad on läbinud esmaabikoolituse;
- X ujulas/veekeskuses on olemas esmaabivahendid;
- X ujulas/veekeskuses on kutsetunnistusega vetelpäästja;
- X vette hüppajate ja ujujate ohutus on tagatud;
- teave basseini(-de) sügavuse ning õhu ja vee temperatuuri kohta on basseini kasutajale nähtavas kohas;
- X teenindavad töötajad on läbinud tervisekontrolli ning neil on olemas kehtiv tervisetõend.

Märkused:

Vettehüppeid on keelatud. Vee sügavus 70 cm.

Täiendavad märkused/taotlused:**Lasteaia ujula oli suletud 01.06. – 01.10.2018.a**

Valduse/vallasasja läbivaatusel: võeti proovid teostati mõõtmised tehti/telliti ekspertiis
 jäädvustati olukord pildi/heli salvestava seadmega

Läbivaatusel kasutatud tehnilised vahendid (vahendi nimetus, mark, seerianumber):

digitaal termomeeter Kimo TR110, nr 1P161042693

Protokollis lisad:

X Basseini läbivaatus nr: EEVVO2018VJ0183 I lisa 1

 Basseinivee kontrollproovi võtmise protokoll nr:**Läbivaatuse tulemus:**

X Ujula/veekeskuse/basseini läbivaatusel ohtu/korralikkumist ei tuvastatud. **Korraldusorgan lõpetab riikliku järelevalvemenetluse.**

Ujula/veekeskuse/basseini läbivaatusel tuvastati oht/korralikkumine. **Korraldusorgan jätkab riiklikku järelevalvemenetlust. Järgnevaid menetlustoiminguid selgitab menetlust läbiviiv ametnik.**

Sihtuuring/seire läbiviidud.

Ametnik: Veera Johanson (allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

Valdaja/valdaja esindaja²: Tarmo Murel

(nimi, allkiri)

²käesoleva rea täitmisega kinnitab valdaja või valdaja esindaja, et haldus- ja korraldusorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule menetlustoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul menetlustoimingu raames. Ühtlasi kinnitab isik või isiku esindaja, et on nõustunud menetlustoimingu läbiviimisega.